

2018年6月6日

製品御利用のお客様

株式会社 マイクロネット

住所: 茨城県神栖市堀割 3-8-11

TEL: 0299-90-1733

デバッグ実行不可現象について

INtime®ファミリ製品を継続してご利用いただきまして、誠にありがとうございます。不具合に関しお客様には多大な影響を与えることとなり大変申し訳ありません。この度 TenAsys®社 INtime SDK 及び INtime® for Windows において検出された Visual Studio 上におけるデバッグ実行不可現象についてご説明します:

不具合問題

Visual Studio 2015 および 2017 において、INtime®プロジェクトのデバッグ実行機能および INtime®プロセスへのアタッチデバッグ機能が正しく機能しない

INtime®プロジェクトをデバッグ実行、および、INtime®プロセスへのアタッチデバッグを行おうとすると、INtime®ライセンスエラーのメッセージボックスが表示され、デバッグが開始されない現象として問題が診られます。

原因

本問題は Microsoft 社から提供された 2018 年 4 月の Windows 10 アップデートによって追加されたセキュリティ機能により、Visual Studio から INtime®コンポーネントへの参照が失敗していることに起因しています。

本問題はデバッグ実行、および、アタッチデバッグ機能のみに特化します。INtime®プロジェクトの生成や INtime®プロジェクトのビルドには影響がありません。

対象製品

本問題は以下の条件を全て満たす環境下で発生します。

1. 2018 年 4 月以降のアップデート適用済みの Windows 10 を使用
2. Visual Studio 2015 または 2017 を使用
3. INtime®バージョン 6.0 ~ 6.3.18110 までのいずれかを使用

本問題は、バージョン 6.3(6.3.18110)にて検出されました。

修正予定

問題の修正及び修正確認が行われており対応は後にリリースされるバージョンで行われる予定です (2018 年 6 月現在)。

※TenAsys®, INtime®, eVM® and iRMX® are registered trademarks of the TenAsys Corporation.

以上

デバッグ実行不可現象について