

製品ご利用のお客様

株式会社 マイクロネット

住所: 茨城県神栖市堀割 3-8-11

TEL: 0299-90-1733

INtime 6.4 における USB アクティベータ ライセンスアクティブ化不正について

平素は弊社マイクロネット製品、サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
INtime SDK/INtime for Windows ソフトウェアにて検出されました不具合症状についてご報告させていただきます:

不具合問題

INtime 6.4(INtime for Windows 6.4.19245.2)ソフトウェア機能を

USB アクティベータによりアクティブ化できない問題

2019年9月26日にリリースされましたバージョン 6.4.19245.2 の INtime for Windows ソフトウェアをインストールした環境を、弊社ユーティリティ USB アクティベータにてアクティブ化できない問題が見つかりました。

現在の対応状況

開発元 TenAsys 社に状況を確認しております(2019年10月21日現在)。

お願い

現時点でリリースされるバージョン 6.4(6.4.19245.2)の INtime for Windows ソフトウェアを利用して構築したランタイム実行環境は、弊社 USB アクティベータにてライセンスアクティブ化できません。

本問題の修正後、弊社ウェブページにてお知らせいたします。

※TenAsys®, INtime®, eVM® and iRMX® are registered trademarks of the TenAsys Corporation.

以上